



RÄTTVIKS KOMMUN

Räddningstjänsten

Furudalsvägen 8, 795 90 Rättvik
Telefon: 0248-70300

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2005:9) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
161121	082000200	16-BK1333

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
Solberga 13:9	Kallberg Johanna
Adress	
Västana Gröfsholsvägen 25	Västana Gröfsholsvägen 25 795 96 BODA KYRKBY

Kontrollobjekt Objekt nr: 1 Braskamin Typ: Morsö

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning Placering (utrymme): Bostadsutrymme
vardagsrum

Rök-/avgaskanal: Metall
150mm. 5m (1)

Senaste sotning: 161103

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.: skorsten 1

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Utan anmärkningar		

Kontrollen utförd av:

Joel Vikestig. Vid frågor ring: 0248-70 375

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6. Rökgasfläkt	5.2. Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1. Avstånd till brännbart	2.1. Flamövervakning	3.7. Insatsrör/foder	5.3. Arbetsplan	
1.2. Luckor	2.2. Skydd mot tillbakabrand	3.8. Sotbeläggning	5.4. Takbeläggning	
1.3. Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3. Avstånd till brännbart	3.9. Övrigt	5.5. Övrigt	
1.4. Förbindelsekanal	2.4. Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5. Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1. Brandteknisk klass	6.1. Eldningsteknik	
1.6. Eldstadsplan	3.1. Avstånd till brännbart	4.2. Golvbeläggning	6.2. Bränslehantering	
1.7. Förbränningsluft	3.2. Omslutningsvägg	4.3. Övrigt	6.3. Restprodukter	
1.8. Sotbeläggning	3.3. Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4. Medgivande om egen sotning	
1.9. Övrigt	3.5. Schakt	5.1. Tillträde till tak	6.5. Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



RÄTTVIKS KOMMUN

Räddningstjänsten

Furudalsvägen 8, 795 90 Rättvik
Telefon: 0248-70300

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2005:9) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
161121	082000200	16-BK1334

Fastighetsbeteckning Solberga 13:9 Adress Västana Gröfsholsvägen 25	Namn och adress Kallberg Johanna Västana Gröfsholsvägen 25 795 96 BODA KYRKBY
--	--

Kontrollobjekt Objekt nr: 2 Braskasset Typ: Värme

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad Bränsleslag: Ved
Placering (våningsplan): Bottenvåning Placering (utrymme): Bostadsutrymme
kök/matrum
Rök-/avgaskanal: Tegel
15*30. 3m (2)
Senaste sotning: 161103

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.: skorsten 2

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
5.1	glidskydd för markstegen saknas - ej åtgärdat!	1	
3.1	timmerstock för nära rökkanalens utsida	1	
	- ej åtgärdat!		

Kontrollen utförd av:

Joel Vikestig. Vid frågor ring: 0248-70 375

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takheläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

- * Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.