

# UNDERHÅLL VÄNDRÖSTEN 6

## 2000

- Utbyte av varmvattenberedare i bostadshus
- Renovering bostadshus
- Renovering uthus

## 2001

- Renovering gruvstuga

## 2002

- Fortsatt renovering gruvstuga
- Utbyte elradiator snickarbod

## 2003

- Utbyte av elradiatorer i bostadshus
- Utbyte plank mot gator

## 2004

- Utbyte av elradiatorer i uthusgarage
- Målning av vindskivor och vattbräder gruvstuga och jordkällare
- Målning av överliggare plank
- Målning av garageport på nybyggt garage
- Byggnation av "sopkurar"
- Renovering jordkällare

## 2005

- Byggnation av altan vid nordvästra hörnet av bostadshuset

## 2006

- Utbyte golvkonstruktion i rum intill wc, ventilerat enligt Nivellmetoden
- Renovering av väggar och tak i d:o
- Byggnation av slaggstensutegrill
- Byggnation av symboliskt utedass

## 2007

- Rödfärgsmålning av hela bostadshuset
- Målning vindskivor och vattbräder jordkällare
- Målning av överliggare plank
- Rödfärgsmålning av östra gaveln av uthuset
- Generell målning av alla fönsterfoder utvändigt (bostad, uthus, garage)
- Plattläggning för parksoffa i nordöstra hörnet vid bostadshuset
- Byggnation av cykelgarage
- Byggnation av garderob på uthusvind
- Installation luftvärmepump
- Montering av markis vid entré

## 2008

- Generell rödfärgsmålning insida plank
- Rödfärgsmålning jordkällaren
- Rödfärgsmålning norra sidan uthus
- Rödfärgsmålning södra, östra och norra sidan garage
- Rödfärgsmålning in- och utsida räcke vid entré
- Justering och ommålning portar
- Kantstensättning rabatter
- Inredning av garage i uthus till gästrum/Elvisrum

**2009**

- Generell rödfärgsmålning av plank på utsida
- Rödfärgsmålning av vindskivor uthus och gruvstuga
- Tjärning trähängrännor jordkällare
- Uppsättning snörasskydd vid entré
- Spackling och målning tapet i "datarum" – hyllor
- Ommålning tak och vägg i kök
- Utbyte tvättmaskin

**2010**

- Läckage vattenservice, utbyte till plastslang
- Byte golvbrunn i klädkammare
- Självrisk vattenskada
- Golvläggning i hall och klk, byggarbeten
- Tilluftsventil i klk

- Ommålning ytterdör.
- Omläggning golv i kök (undergolv, mattläggning)

**2011**

Ommålning samtliga fönster (8 st) inkl karmar – brunlaserade ytor ändrade till täckande vitt (båge och karm).

**2012**

Installation larm för

**2013**

Byggnation av trädäck mot jordkällarkulle

**2015**

Utbyte portar i plank.

**2016**

Rödfärgsmålning bostadshus södra sidan inkl altan samt västra sidan. Målning vindskivor och vattbräder på alla hus (5 st). Rödfärgsmålning insida plank, garage (ej västra delen), gruvstuga (norr och väster), utedass och jordkällarhus (ej norr). Åtgång: 45 liter Göranssons rödfärg.

Ändringar rabatter, med bl a grusfickor.

Utbyte kyl/fry

Renovering plank – utbyte överliggare och lockläktlist (30 lpm),

**2017**

Rödfärgsmålning östra gavel och norra långsidan bostadshus. D:o västra gaveln garage samt utsida all planks utsida inkl överliggare mot gatorna (Skålpussgränd och Hanrövägen). D v s mot söder, norr, öster och väster.

**Övrigt**

Fortlöpande åtgärder yttre miljö (gräsytor, rabatter/växter, gårdsgrus, stensättning, gårdspump m m).

**2018**

- Målning uthus, både fasad o fönster. Bättring all rödfärgning övrig fastighet. Har nu gått varvet runt med Göranssons Rödfärg (den bästa utan svartmögel).
- Utbyggnad uteplats mot plank och soprum.
- Inklädnad soprum och montering dörrar.

**2019**

- Rödfärgsmålning insida en sektion mot sydost (mot gruvstugan).
- Utbyte varmvattenberedare
- Målning överliggare plank generellt
- Målning insida plank mellan uthus-hyreshus
- Utbyte luftvärmepump

**2021**

- Tillverkning 2 st slaggstensbord uteplatser

Göran Rogström